志賀原子力発電所 敷地内破砕帯に関する追加調査

中間報告書

平成24年12月7日

北陸電力株式会社

別紙

中間報告の内容

1

中間報告の内容

指示内容		項目	調査内容(朱書き:中間報告)		
				・岩盤調査坑における立坑掘削	[参考1]岩盤調
	破砕帯の性状を直接確 認するための適切な場 所を選定した上で, 必要 な調査を実施すること	S-1の性状に関する 調査	・1号機原子炉建屋下のS-1を対象とした 岩盤調査坑の掘削	・掘削による緩み領域評価及び建屋入力地震動等 への影響評価	[参考2]掘削に。 等への影
				・横坑掘削(STEP1, STEP2)	
			・地質観察(形態, 鏡肌, 条線の有無等), 薄片観察	 ・地質観察(形態, 鏡肌, 条線の有無等) ・薄片観察 	
			・岩盤調査坑掘削時の諸計測の実施	・諸計測の実施	
			・海岸部にある亀裂等の性状の確認及びS -1との比較	 海岸部の線状地形の分布確認, 産状観察 海岸部の線状地形の断面形状分析 	2. シームの性 (海岸部に)
				・各種試料分析	
1		挟在物に着目した活動 年代に関する調査	•試料分析(ESR年代分析, 石英粒子表面 構造解析等)	・各種試料分析	
		S-1の詳細位置に関 する調査	・S-1の南東部の位置を確認するための ボーリング調査,表土剥ぎ調査等	 ・ボーリング調査 ・トレンチ調査 ・表土剥ぎ調査 ・ボーリング調査等 	3. シームS ー (1)水平方向の (2)深部方向の
				・表土剥ぎ調査 ・火山灰分析等	4. シームSー
		改変前の地形等に関 する調査	・人工改変前の空中写真に基づく地形解析 (DEMの作成)	 ・発電所建設以前の空中写真を用いたDEMの作成, 地形判読 	1. 発電所建言
			 ・周辺段丘面を構成する堆積物の年代の 把握(火山灰分析等) 	・ピット調査 ・火山灰分析等	
			・周辺段丘面(敷地外)に関する詳細調査	 ・ピット、トレンチ調査 ・火山灰分析等 	
2	周辺の小規模な断層(福 浦断層等)の活動性の有 無を含め,破砕帯と周辺 の断層との関連性の調 査を実施すること	周辺の断層の活動に よる敷地地盤への影 響の検討	・地盤モデルを用いた変動解析	・各種ケーススタディ	
		周辺の断層との関連 性に関する調査	・S-1と福浦断層間の地表地質踏査(必 要に応じて, ボーリング調査, ピット調査)	 ・地表地質踏査 ・ピット、表土剥ぎ調査等 	
			・S-1と兜岩沖断層間の海岸部,沿岸海 域の地形,地質構造等の確認	 ・海岸部の地質構造調査 ・浅海部の海底地形調査 	(上記 2. の中で
				・音波探査記録の確認	
3	破砕帯等の活動年代を 特定するための資料を 提示すること	S-1等に関する資料	・現地調査を含む審議資料等のとりまとめ	・関連資料のとりまとめ ・防潮堤基礎掘削法面の観察	[参考3]シームS [参考4]防潮堤。
		周辺の断層の活動性 に関する資料	・福浦断層, 兜岩沖断層の活動性に関する バックチェック審議資料等のとりまとめ	・審議資料及び関連資料のとりまとめ	

中間報告の内容	位置図
査坑掘削の進捗状況	
よる緩み領域評価及び建屋入力地震動 影響評価	
	1
~最終報告~	
t状に関する調査結果 おける調査結果)	0
	(2)
~最終報告~	
	3
1の詳細位置に関する調査結果	
D連続性に関する調査結果 D連続性に関する調査結果	(4)
1の活動性に関する調査結果	
役以前の地形に関する調査結果	_
	5
	8
~最終報告~	_
	6
	$\overline{(7)}$
~最終報告~	
6-1写真 基礎掘削法面の観察	_
~最終報告~	_



敷地外調査位置図

敷地内調査位置図

1. 発電所建設以前の地形に関する調査結果



発電所建設以前の敷地付近の空中写真



この写真は,北陸電力撮影(1985)の空中写真(縮尺8000分の1)である。



発電所建設以前の敷地付近の立体地図



この図は,北陸電力撮影(1985)の空中写真(縮尺8000分の1)により作成した 立体地図(等高線は1m間隔)である。

敷地付近の段丘面分布図





シーム(EL-4.7m) (シームS-1については 今回の調査結果を反 映したもの)



・敷地付近には、変動地形は 判読されない。

7



2.シームの性状に関する調査結果(海岸部における調査結果)

9

敷地内シームの分布,性状等





走向/傾斜	性状	
N45°W∕73°NE*1	岩片混じりの赤褐色ないし黄褐色粘土	
N45°W∕85°NE ~ N70°W∕80°NE ^{*1}		
N58° E∕50° NW ^{* 1}	岩片混じりの赤褐色粘土	
N55°W∕87°NE*1	岩片混じりの赤褐色粘土	
N45° E∕66° NW*1	岩片混じりの赤褐色ないし黄褐色粘土	
N15°E∕88°NW*1	岩片混じりの赤褐色ないし黄褐色粘土	
N27° E∕60° NW*²	岩片混じりの赤褐色ないし黄褐色粘土	
N41°W∕60°SW*3	岩片混じりの淡褐色粘土	
N22°W⁄58°SW*2	岩片混じりの暗赤褐色ないし黄褐色粘土	

・走向/傾斜の確認位置 *1:試掘坑または試験坑 *2:トレンチ *3:ボーリング

5.0

▶敷地の基盤は,中新統岩稲階の穴水累層の安山岩(均質),安山岩(角礫質), 凝灰角礫岩からなり、S-1~S-8の8本のシームが確認されている。

・走向は、概ねNW-SE方向とNE-SW方向に区分され、互いに切りつ切られ

 ・いずれも厚さは薄く、傾斜は高角度であり、性状はほぼ同様である。 •X線分析結果によれば、鉱物組成はほぼ同様である。また、クリストバライト、ス メクタイトを含んでいることから、熱水変質に伴い生成された可能性が高い。 ▶ よって, これらシームは, 共役的な関係*であり, ほぼ同一時期に同一条件下の

共役性を識別するには、1)断層の同時性(互いに切りつ切られつの関係にあるなど)、2)同質性(面や充填物の性質)、3)ずれ のセンスが逆であること、4)せん断面角の大きさの一様性などを指標とする。 (新版地学辞典)

シームS-1の性状・連続性について(従来の調査結果)



海岸部の調査目的, 内容

■調査目的

敷地前面の海岸部は岩盤が帯状に広く露出しており、岩礁海岸を形成している。

シームの評価にあたり、敷地内のみならずより広範囲にわたる状況を把握するため、海岸部について調査を実施する。

■調査内容

地形調査(高分解能空中写真判読,航空ヘリレーザ計測),地表踏査,海中調査を行い,

①地質分布と線状地形

②線状地形に対応する地質の産状

③線状地形の断面形状

について検討を行った。



この図は、陸域については、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(能 登高浜)(等高線は10m間隔)を使用したものであり、海域については、北 陸電力による調査結果、石川県発行の「漁場環境図、富来・志賀・羽咋海 域」(等高線は5m間隔)から編集したものである。





図A 航空ヘリレーザ計測による立体地図



写真B 高分解能空中写真



写真C 海中写真

敷地付近の地形図

海岸部の高分解能空中写真

地上画素寸法:5cm

計測密度:18点/m²(真下計測)

平成24年8月に実施

平成24年8月に実施

平成24年10月に実施

①地質分布と線状地形



 ・海岸部の地質は、敷地内と同様、中新統の穴水累層の安山岩(均質)、安山岩(角礫質)、凝灰角礫岩からなる。 ・高分解能空中写真判読及び航空ヘリレーザ計測結果から、敷地前面の海岸部には、線状地形が11本(K-1~K-11)確認される。 ・これら線状地形の走向は、概ねNE-SW方向とNW-SE方向の2方向に区分され、敷地内シームと同様である。

13

②線状地形に対応する地質の産状



・帯状を呈する火山砕屑岩及び凝灰質な細粒部の内部には流動状の模様が認められ、全体として岩石化している。

③線状地形の断面形状(K-3:NE-SW方向)



③線状地形の断面形状(K-5:NW-SE方向)



写真B (SW方向が高い段差例)

写真A (両側の高低差が小さい凹地例)

写真C (NE方向が高い段差例)

③線状地形の断面形状 (海中部)



線状地形の海中部延長方向の調査

3. シームS-1の詳細位置に関する調査結果



(1)水平方向の連続性に関する調査結果

水平方向の連続性に関する調査



回調査	È		
्	鉛直ボーリング孔		
	トレンチ		
	表土はぎ		
:::0::	岩盤調査坑		
《〇数字が付いたものは、水平方向の連続性 に関する調査			

既往調査

- 鉛直ボーリング孔 Ο
- 試掘坑,試験坑 []]]]

- トレンチ $\sqrt{}$

シーム(EL-4.7m) (シームS-1については今回の調査 結果を反映したもの)

①トレンチ調査結果(21m盤法尻付近)







・21m盤法尻付近で実施したトレンチにおいて、シームを確認。 ・シームは穴水累層の中の帯状を呈する火山砕屑岩内において、凝灰質な細粒部に概ね沿って認められる。 ・シームは幅0.2~2cm程度の黄褐色を呈する粘土からなり、走向・傾斜はN60°W/58~72°NEである。

②トレンチ調査結果(30m盤法肩付近)







・30m盤法肩付近で実施したトレンチにおいて、シームを確認。

・シームは穴水累層の中の帯状を呈する火山砕屑岩内において、凝灰質な細粒部に沿って認められる。 ・シームは幅0.3~1cm程度の明褐色を呈する粘土からなり、走向・傾斜はN44~51°W/68~70°NEである。

穴水累層 安山岩(角礫質) 帯状を呈する火山砕屑岩 凝灰質な細粒部



③トレンチ調査結果(ろ過水タンク付近)







・ろ過水タンク付近で実施したトレンチにおいて、シームを確認。 ・シームは穴水累層の中の帯状を呈する火山砕屑岩との境界付近において,凝灰質な細粒部に沿って認められる。 ・シームは幅1~4cm程度の灰褐色を呈する粘土~シルトからなり、走向・傾斜はN40~49°W/65~68°NEである。





④・⑤トレンチ調査結果(給水処理建屋付近)



・シームは穴水累層の中の帯状を呈する火山砕屑岩内に認められる。 ・シームはフィルム状の灰褐色を呈する粘土~シルトからなり、走向・傾斜はN40~50°W/64~78°NEである。

⑥ボーリング調査結果(L-12.5)





・深度174.18mにおいてシームを確認。
・シームは幅3cm, 明緑灰色~赤褐色を呈する礫混じり粘土
からなり, 定回・傾斜はN85 W/00 NE(BHIV)でめる。

※走向は真北で示す。



シーム部スケッチ

25

⑦表土はぎ調査結果(駐車場北側法面)





法面写真

シーム



駐車場北側法面付近状況写真



・駐車場北側法面において、シームを確認。 ・シームは穴水累層の中の帯状を呈する火山砕屑岩内に認められる。 ・シームは一部に幅0.1~0.3cm程度、暗緑黄色~黄灰色を呈する粘土からなる。また、全体に密着・固結しており、 走向・傾斜はN20~30°W/76~85°NEである。

←W

⑧ボーリング調査結果(M-12.5)





·深度63.43mにおいてシームを確認。 ・シームはフィルム状~0.5cm, 明黄褐色を呈する粘土からなり, 走向・傾斜はN62°W/72°NE(BHTV)である。

※走向は真北で示す。



深度(m)

⑨表土はぎ・トレンチ調査結果(駐車場南側・東側法面・底盤)その1





シーム

駐車場南側·東側法面·底盤付近状況写真

・駐車場南側法面及び底盤において、シームを確認。

⑨表土はぎ・トレンチ調査結果(駐車場南側・東側法面・底盤)その2





法面写真(南側法面)







⑨表土はぎ・トレンチ調査結果(駐車場南側・東側法面・底盤)その3





水平方向の連続性に関する調査結果(まとめ)



回調査		
ଁ ୦	鉛直ボーリング孔	
	トレンチ	
	表土はぎ	
:::0::	岩盤調査坑	
2 〇 巻き		

(2) 深部方向の連続性に関する調査結果

調査断面図



L測線投影断面図(H:V=2:1)

M測線投影断面図(H:V=2:1)

⑩ボーリング調査結果(M-13')[130m~170m]



コア写真(深度130m~170m)

⑩ボーリング調査結果(M-13')[170m~190m]



・M-12.5で確認されたシームS-1の延長は深度154m付近 に想定されるが、コアでは確認されない。


①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[360m~380m]



コア写真(深度360m~380m)

①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[380m~400m]





※ 硬さ A:ハンマーによる強打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 B:中打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 C:中打で割れ、ナイフで傷をつけるのが困難(亜金属音)。 D:軽打で割れ、ナイフで傷がつく(亜金属音)。 E:軽打で割れ、ナイフでけずれる(だく音)。 F:手で割れ、ナイフがつきささる程度以下(だく音)。

I:長柱状(30cm以上の円柱状コア) Ⅱ:柱 状(10cm以上30cm未満の円柱状コア) Ⅲ:短柱状(全周を有し10cm未満) Ⅳ:岩片状(全周のない4cm以上の岩片) V:細片状(長さ4cm未満の岩片) VI:土砂状

割目が新鮮。

2. 付着物があり、褐色や黒褐色を呈する(厚さ0.5mm以上について記載) 3. 付着物があり、青色・緑色・黄色・白色等を呈する(厚さ0.5mm以上について記載)。

4. 付着物がなく、褐色や黒褐色を呈する。

5. 付着物がなく、青色・緑色・黄色・白色等を呈する。

コア写真(深度380m~400m)

大深度ボーリング(孔口標高35.22m, 掘進長1,253m)

①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[400m~420m]





コア写真(深度400m~420m)

①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[420m~440m]

深度(m)

標	月	標	深	柱	地	色	岩	※ <mark>硬</mark>	t	*370	形状	※ 断配面の	性状		標
尺	B	高	度	状	質		級区			ママママ	ⅢⅡⅠ 短柱長			a 事	尺
(m)		(m)	(m)	図	名	調	分			砂片片	柱柱				(m)
420			(1117			暗赤褐		FEI	рсв	AUT	1. 1.1.1	543	2 1	420.20~422.40mは基質の赤色化が弱くなる。	420
421 -		-385. 93	421.15			<mark>≀</mark> 暗青灰						_		421.15~421.30mは40~50°の平行割れ目により岩片秋コア となる。面はいずれも黒褐色化しているが付着物はほとんど	- 421
422 -	-				凝灰角 礫岩								-	ない。 422.15mに50°の割れ目があり、面はほぼ新鮮だが水平に近 レネ明瞭な条線が認められる。 422.40~425.10mは基質の色調がオリーブ褐色に変化する。	- 422
423 -						应考历									- 423
424 -						咱自次									- 424 -
425 -		-389. 88	425. 10										_	下層との境界は漸移的で密着している。 425.10~446.60m:安山岩(角硬質)。 425.10~431.15mは角礫化のやや進んだ細粒~中粒輝石安山	- 425 -
4 26 -				ŮŮŮ ŮŮŮ		2								日。 角硬は暗色・厳密で境界は明瞭。 全般に亜金属音であるが、大きな角硬は金属音を発する。 割れ目は少なく柱状〜長柱状コアが連続する。面は概ねやや 白色〜新聞で付着物はほとんどない。	- 4 26
427 -				ŮŮ ŮŮ ŮŮ										425.10~433.60mは角礫間が赤色化している。 全般に亜金属音であるが、大きな角弾は金属音を発する。 割れ目は20°以下と50~60°のものが卓越し、面は新鮮~や や明灰色化する。	- 427
428 -				ŮŮ V V V		オリー								427.75mは45~50°の割れ目が交差し岩片状コアとなる。面 はやや白色化するが付着物はほとんどない。 428.30mは20°の平行割れ目があり岩片状コアとなる。面は	- 428
429 -				ŮŮŮ ŮŮŮ		ブ褐								やや白色化するが付着物はほとんどない。	- 429
430 -				ŮŮŮ ŮŮŮ											- 430
431 -		-395. 93	431. 15	ŮŮŮ ŮŮŮ			Bb					-		430.85m(こ60°の割れ目があり、面は黒褐色化しオリーブ褐 色シルトが少量付着する。 431.15~435.90m(は角壁化の弱い細粒~中粒輝石安山岩。	- 431
432 -				ŮŮŮ ŮŮŮ	安山岩、	暗青灰 2								角線は暗色で、境界が明瞭なものと不明瞭なものとか混在する。	- 432
433 -		200.20	422.00	ŮŮ ŮŮ	(角傑賞)	暗赤褐									- 433
434 -		-398.38	433.00	Ů Ů Ů		暗青灰									- 434
- 435 -				Ů Ů Ů		₹ オリー								433.65mは60°と50°の割れ目が交差し岩片状コアとなるが 、面は概ね新鮮である。	- - 435
436 -		-400. 68	435.90	ŮŮ ŮŮ		ブ褐								435.90~445.00mは角碟化がごく弱く均質に近い細粒~中粒 類石安山岩。	- - 436
- 437 -				Ů Ů Ů Ů										所々、角硬の間を概ね幅1~2mmの石英や暗緑色~黄灰色の軟 質鉱物が充填している。 金属音を発する部分と亜金属音を発する部分とが混在する。 ほとんどの割れ目は黒褐色化し光沢がある。	- - 437
- 438 -				ŮŮŮ ŮŮŮ		暗青灰									- - 438
- 439 -				ŮŮŮ ŮŮŮ								-		438.70mに40°の割れ目があり、面は黒褐色化して幅3~6mm の暗緑色軟質鉱物を挟む。	- - 439
440				Ů Ů Ů					H						440

コア写真(深度420m~440m)

※ 硬さ

A:ハンマーによる強打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 B:中打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 C:中打で割れ、ナイフで傷をつけるのが困難(亜金属音)。 D:軽打で割れ、ナイフで傷がつく(亜金属音)。 E:軽打で割れ、ナイフでけずれる(だく音)。 F:手で割れ、ナイフがつきささる程度以下(だく音)。

I:長柱状 (30cm以上の円柱状コア) Ⅱ:柱 状 (10cm以上30cm未満の円柱状コア)

Ⅲ:短柱状(全周を有し10cm未満) Ⅳ:岩片状(全周のない4cm以上の岩片) V:細片状(長さ4cm未満の岩片) VI:土砂状

※ コアの形状

※ 断裂面の性状 1.割目が新鮮。

- 3. 付着物があり、青色・緑色・黄色・白色等を呈する(厚さ0.5mm以上について記載)。
- 4. 付着物がなく、褐色や黒褐色を呈する。
- 5. 付着物がなく、青色・緑色・黄色・白色等を呈する。

2. 付着物があり、褐色や黒褐色を呈する(厚さ0.5mm以上について記載)。



①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[440m~460m]

深度(m)



※ 硬さ

A:ハンマーによる強打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 B:中打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 C:中打で割れ、ナイフで傷をつけるのが困難(亜金属音)。 D:軽打で割れ、ナイフで傷がつく(亜金属音)。

- E:軽打で割れ、ナイフでけずれる(だく音)。
- F:手で割れ、ナイフがつきささる程度以下(だく音)。
- I:長柱状(30cm以上の円柱状コア) I:柱 状(10cm以上30cm未満の円柱状コア) Ⅲ:短柱状(全周を有し10cm未満) Ⅳ:岩片状(全周のない4cm以上の岩片) V:細片状(長さ4cm未満の岩片) VI:土砂状

※ コアの形状

※ 断裂面の性状

- 1. 割目が新鮮。
- 2. 付着物があり、褐色や黒褐色を呈する(厚さ0.5mm以上について記載)。
- 3. 付着物があり、青色・緑色・黄色・白色等を呈する(厚さ0.5mm以上について記載)。
- 4. 付着物がなく、褐色や黒褐色を呈する。
- 5. 付着物がなく、青色・緑色・黄色・白色等を呈する。

コア写真(深度440m~460m)



①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[460m~480m]



※ 硬さ



コア写真(深度460m~480m)

①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[480m~500m]



V:細片状(長さ4cm未満の岩片)

VI:土砂状

5. 付着物がなく、青色・緑色・黄色・白色等を呈する。

E:軽打で割れ、ナイフでけずれる(だく音)。

F:手で割れ、ナイフがつきささる程度以下(だく音)。



コア写真(深度480m~500m)

①ボーリング調査結果(大深度ボーリング)[500m~520m]

深度(m)



コア写真(深度500m~520m)

・L-12.5で確認されたシームS-1の延長は深度420m付近に 想定されるが、コアでは確認されない。

※ 硬さ ※ コアの形状 A:ハンマーによる強打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 B:中打で割れ、ナイフで傷がつかない(金属音)。 C:中打で割れ、ナイフで傷をつけるのが困難(亜金属音)。 D:軽打で割れ、ナイフで傷がつく(亜金属音)。 E:軽打で割れ、ナイフでけずれる(だく音)。 F:手で割れ、ナイフがつきささる程度以下(だく音)。

I:長柱状(30cm以上の円柱状コア) Ⅱ:柱 状(10cm以上30cm未満の円柱状コア) Ⅲ:短柱状(全周を有し10cm未満) Ⅳ:岩片状(全周のない4cm以上の岩片) V:細片状(長さ4cm未満の岩片) Ⅵ:土砂状

※ 断裂面の性状

1.割目が新鮮。

4. 付着物がなく、褐色や黒褐色を呈する。

5. 付着物がなく、青色・緑色・黄色・白色等を呈する。

2. 付着物があり、褐色や黒褐色を呈する(厚さ0.5mm以上について記載)。

3. 付着物があり、青色・緑色・黄色・白色等を呈する(厚さ0.5mm以上について記載)。



4. シームS-1の活動性に関する調査結果



表土はぎ・トレンチ調査結果(駐車場南側・東側法面・底盤)その1





・シームS-1の両側で,安山岩(角礫質)中における脱色帯の下底面にずれが認められない。





成瀬 洋(1974):西南日本太平洋岸地域の海岸段丘に関する2・3の考察,大阪経大論集,99,89-126.

赤木 功・井上 弦・長友 由隆(2003):九州南部に分布する赤黄色土(古赤色土)の産状,日本土壌肥料學雑誌,74,623-630.

表土はぎ・トレンチ調査結果(駐車場南側・東側法面・底盤)その3



法面写真(南側法面)



拡大写真 (法面に対してほぼ垂直に撮影)

・シームS-1を含む岩盤の上面及びその上位の高位段丘相当の堆積物に変位,変形は認められない。

暗褐色土壤(a)

明褐色土壤(b)

赤褐色土壤(c)

赤色土壤(d)

褐色シルト層(f)

灰色シルト層(g)

灰色シルト質礫層(h)

安山岩(角礫質)

火山灰分析試料採取位置

火山灰分析の結果









5. まとめ

シームの性状について(海岸部の調査)

・基盤が露出する敷地前面の海岸部には、敷地内シームと類似した分布・産状を有す線状地形が認められる(線状地形において、シーム S-1周辺に分布する帯状を呈する火山砕屑岩及び凝灰質な細粒部が同様に見られ、それらは全体として岩石化している)。

・線状地形の断面形状の分析からは、断層変位地形特有の系統的な降起等は見られない(差別侵食により形成されたものと判断される)。

シームS-1の詳細位置について

- ・水平方向の連続性については、トレンチ調査、ボーリング調査、表土はぎ調査結果により、その位置を確認し、駐車場南側法面まで連続 していることを確認した。
- ・深部方向の連続性については、ボーリング調査結果により、ボーリング孔M-13'の位置には延長していないことを確認した。また、従 来調査である大深度ボーリングの位置にも延長していないことを確認している。

シームS-1の活動性について

・表土はぎ調査結果より、シームS-1を含む岩盤の上面及びその上位の高位段丘相当の堆積物に変位、変形は認められないことを確 認した。



[参考1]岩盤調査坑掘削の進捗状況(1/3)







・現在, 立坑は39.5mの掘削が完了し, 横坑の掘削準備中である。

ボーリング調査結果(J-9')(2/3)

・岩盤調査坑の掘削にあたり、シームS-1の位置及び 周辺の地質状況を確認するためにボーリングを実施





・深度28.67mにおいてシームS-1を確認。 ・シームS-1は幅3~4cm, 淡黄色を呈する礫混じり粘土から なる。



深度(m)

ボーリング調査結果(J-9'')(3/3)



・深度29.33mにおいてシームS-1を確認。
・シームS-1は幅0.5~2cm, 暗灰黄色~オリーブ褐色を
呈する礫混じり粘土からなる。



[参考2-1] 掘削による緩み領域の詳細評価(1/6)

- ▶ 岩盤調査坑(横坑)(以下「調査坑」)の掘削は、1号機原子炉建屋手前まで掘削する「STEP1」と、さらに建屋直下を掘削する「STEP2」の2段階に分けて行う。
- ▶ 緩み領域の詳細評価は、「STEP2」のケースに対し、下図のA-A断面に対して行う。



掘削による緩み領域の詳細評価(2/6)

▶ 切羽でのシーム観察および万一のシーム沿いでの岩塊の抜け落ちを考慮し,アーチ部端部(シーム位置①と シーム位置②の間)にシームが出現するよう掘削を進めることから,シーム位置①およびシーム位置②について 緩み領域を評価する。



掘削による緩み領域の詳細評価(3/6)

▶ 緩み領域の評価は、表土および岩盤をソリッド要素、シームをジョイント要素でモデル化した二次元非線形FEM 解析にて行う。



掘削による緩み領域の詳細評価(4/6)





掘削による緩み領域の詳細評価(6/6)

▶ 各種影響評価おける想定緩み領域に適用する解析用物性値については、岩級や速度層を現状(バックチェックでの解析用物性値)よりも低下させた以下の値とする。

想定緩み領域に適用する解析用物性値

強度	持性	せん断強度 て ₀ (N/mm²)	内部摩擦角 ϕ (°)	残留強度 τ ₀ (N/mm²)
	[Ba]級	0. 81	54. 5	1.5 $\sigma^{0.62}$
現 祝	[Bb]級	0. 79	55.7	1.4σ ^{0.64}
	〔Ca〕級	0. 43	42. 0	σ tan42. 0°
板の初性	[Cb]級	0. 43	42. 0	σ tan42. 0°

静的変	形特性	静弾性係数 E(N/mm²)	静ポアソン比 _{2 s} (一)	動的変形特性	せん断波速度 Vs(m/s)
現状	[Ba]級	3. 3×10^{3}	0. 25	現状	1,500 (第3速度属)
	LBbJ級	3.0×10^{3}	0. 24		(
经工物性	〔Ca〕級	0. 76 × 10 ³	0. 25	经力物性	600
液の初注	〔Cb〕級	0. 48 × 10³	0. 24	一夜のたわり上	(第2速度層)

[参考2-2]建屋入力地震動等への影響評価(1/6)

▶「参考2-1」での結果を基に、二次元FEM地盤モデルを用いた解析を行い、建屋への入力地震動への影響評価を 行う。なお、評価はNS方向を代表として、調査坑掘削時とコンクリートによる閉塞後の2ケースについて行う。



建屋入力地震動等への影響評価(2/6)

▶ 原子炉建屋の1次固有周期(T1=0.207s)での現状地盤(ケース1)の加速度応答スペクトル値に対するケース2, ケース3 の 加速度応答スペクトル値の比は, 共に1.001程度であり, 全周期帯では0.999~1.008(ケース2/ケース1), 0.998~1.008 (ケース3/ケース1)であることから, 調査坑及び想定緩み領域による建屋入力地震動への影響はないものと考えられる。

建屋入力地震動へ	の影響評	而結里					
<u> </u>			【解析ケース】				
	ケース	状態	想定緩み領域	調査坑部分			
	1	現状	第3速度層(Vs1500m/s)	第3速度層(Vs1500m/s)			
	2	掘削時	第2速度層(Vs600 m/s)	空洞			
	3	閉塞後	第2速度層(Vs600 m/s)	設計基準強度24N/mm ² の人工岩盤			



【T1=0.207sにおける加速度応答スペクトルの比】

ケース	加速度(cm/s²)	ケース1に対する比	
1	888.8	_	
2	889.8	1.001	
3	889.8	1.001	

【1号機原子炉建屋 Ss-1 入力地震動の加速度応答スペクトルの比較(h=0.05)】 (EL-7.1m) (NS 方向)

建屋入力地震動等への影響評価(3/6)

▶ 更に「参考2-1」での結果を基に、簡易的な建屋-地盤三次元FEMモデルを用いた解析を行い、原子炉建屋基礎 上端位置(EL-1.6m)での応答波を算定し、調査坑掘削時との比較を行った。



建屋入力地震動等への影響評価(4/6)

▶ 原子炉建屋の1次固有周期(T1=0.207s)での現状地盤(ケース1)の加速度応答スペクトル値に対するケース2の加速度応答スペクトル値の比は、0.997程度であり、全周期帯では0.997~1.007(ケース2/ケース1)であることから、調査坑及び想定緩み領域による建屋入力地震動への影響はないものと考えられる。



建屋入力地震動等への影響評価(5/6)

- ▶1号機原子炉建屋設置地盤における調査坑掘削による影響について,原子炉建屋の常時接地圧及び基準地震動 Ssに対する接地圧の検討を実施した。
- ▶調査坑は、原子炉建屋基礎版端部下を掘削する計画であるが、安全側の評価として、想定緩み領域より外側の地盤がないものとして検討を実施した。
- ▶接地圧の検討に当たっては、地盤に接する基礎版の平面形状を、基礎版端部を除いた面積と断面二次モーメントが 等価になるような長方形と仮定した。(NS方向検討時:NS 66.5m×EW 70.0m, EW方向検討時:NS 66.7m×EW 69.7m)▶地震時接地圧については、耐震バックチェックにおける基準地震動Ssに対する建屋転倒モーメントを用いて検討を 実施した。
- ▶原子炉建屋の常時接地圧及び基準地震動Ssに対する接地圧は,評価基準値に比べ十分小さい。



建屋入力地震動等への影響評価(6/6)

 ▶「参考2-1」での評価結果を踏まえ、1号機原子炉建屋基礎地盤の基準地震動Ssに対するバックチェック時の 最小すべり安全率(Fs=4.0)への影響評価を行った。
▶ 想定緩み領域を通過するすべり線における最小すべり安全率(Fs')は4.1であり、上記の最小すべり安全率

(Fs=4,0)を下回るものではない。



[参考3]シームS-1写真(1/15)



凡 例 ▼ 運積土 |||||||明褐色土壤 赤色土壤 0 0 0 砂礫I層 砂礫Ⅱ層 安山岩 (破線は礫跡)





北西壁 Aトレンチ展開スケッチ

写真位置図

「志賀原子力発電所 1号機「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に 伴う耐震安全性評価結果報告書, 第3.4.1-1図 敷地内地質調査位置図」を一部編集



← N

掘削法面スケッチ

北西壁





掘削法面(2/15)







_____1m

Aトレンチ南東壁(S-1付近①)(4/15)




Aトレンチ南東壁(S-1付近③)(6/15)



S-1



Aトレンチ北西壁(全景)(7/15)



Aトレンチ北西壁(S-1付近①)(8/15)





Aトレンチ北西壁(S-1付近②)(9/15)



Bトレンチ南東壁(全景)(10/15)



Bトレンチ南東壁(S-1付近①)(11/15)



Bトレンチ南東壁(S-1付近②)(12/15)







Bトレンチ北西壁(全景)(13/15)





Bトレンチ北西壁(S-1付近①)(14/15)





Bトレンチ北西壁(S-1付近②)(15/15)



1号原子炉建屋底盤に認められたシームS-1



▶少なくともこの部分ではシームを挟んで岩盤が大きく滑ったものではないと判断される

原子力安全・保安院 地震・津波に関 する意見聴取会資料(地震・津波19-5 参考資料 P2)に一部加筆,修正

82

[参考4] 防潮堤基礎掘削法面の観察(1/5)



83

法面スケッチ,写真 (3BL~16BL)(2/5)











I	10n	า

礫層②(安山岩の円~亜角礫を含み、基質は黄褐色~黄白色シルト~粘土でギブサイトを多く含む)



S-1(Aトレンチ南東壁)と防潮堤基礎掘削法面(42BL)の比較(5/5)



おけるシームを伴わない箇所においても、同様の状況が確認される。