

【停電・第44報】停電状況および電力設備の被害状況 (3月8日 12時00分現在)

2024年3月8日
北陸電力株式会社
北陸電力送配電株式会社

令和6年能登半島地震に伴う停電により、多くの皆さまにご不便とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

本日12時00分現在の停電状況、電力設備の被害状況およびそれぞれの復旧状況について、以下のとおりお知らせいたします。

1. 停電被害状況 約 370 戸 (地震直後の最大停電戸数：約40,000戸)

<主な停電地域>

石川県

珠洲市、輪島市、能登町、七尾市 の一部地域

石川県全体では99%以上の送電率に達し、甚大な被害が生じた輪島市・珠洲市においても約9割の送電率となり、全体として概ね停電が復旧した状況です。

最新の停電状況は、北陸電力送配電HP「停電情報」からご確認ください。

<https://www.rikuden.co.jp/nw/teiden/otj010.html>

なお、当社設備復旧後の通電の際に屋内配線の不具合により漏電等が発生する恐れがあるお客さまにつきましては、予め、各戸を訪問して保安上の必要な措置を行い、不在のお客さま宅には、お知らせの書面をご案内しております。

今後、自治体等と連携のもと、お客さまと連絡を取りながら電気をお送りしてまいります。

こうした措置に移行したお客さまの戸数につきましては、北陸電力送配電HPにおいて別途公表してまいります。詳細は下記からご確認ください。

https://www.rikuden.co.jp/nw_network/notohantou.html

2. 当社グループの設備被害状況

- ・送電設備 : 一部送電線路にて碍子割れ、素線切れを確認
- ・変電設備 : 一部変電所にて変圧器、開閉装置、ブッシング、避雷器、計器用変圧器の破損を確認
- ・配電設備 : 電柱傾斜 : 約2,300本、電柱折損 : 約760本、断線・混線 : 約1,680箇所
- ・水力設備 : 異常なし
- ・新エネ設備 : 珠洲太陽光発電所 受電設備・パネル等に損傷を確認
- ・火力設備 : 七尾大田火力発電所 1・2号 設備故障多数 (1/4 お知らせ済み)
- ・原子力設備 : 別途お知らせ

安全上の問題となる設備被害はありません。また、発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。

北陸エリアの需給状況は、北陸電力送配電HP「北陸エリアでんき予報」からご確認いただけます。

https://www.rikuden.co.jp/nw/denki-yoho/index.html#t_forecast

以 上