

## 停電状況および設備被害状況について(3月25日18時00分現在)

平成19年3月25日  
北陸電力株式会社

18:10発表

能登半島沖地震による停電および設備被害の状況について、以下のとおりお知らせします。

### 1. 停電状況

- ・ 輪島市内で107戸停電中。

#### (参考)地震発生直後の最大停電戸数 約16万戸

- ・ 石川県 約11万戸 ( かほく市、宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 )
- ・ 富山県 約 5万戸 ( 高岡市、氷見市 )

### 2. 設備被害状況 (18時00分現在)

- ・ 午前9時42分、七尾大田火力発電所2号機が自動停止しました。
- ・ 中能登変電所内七尾大田火力線の避雷器ならびに中能登変電所および鳳至変電所の避雷器が折損しました。
- ・ 配電設備については、現在調査中です。

### 3. 志賀原子力発電所の状況

- ・ 1号機および2号機とも、外部への放射能等の影響はありません。
- ・ 現在、設備を点検中です。

以 上