

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成24年9月6日(木)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (9/5)	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔)
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
本日の 予定 (9/6)	項目	主要作業
	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔)
	地形等に関する調査	作業なし
明日の 予定 (9/7)	項目	主要作業
	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔)
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

連絡事項